

Goedgekeurd door Inspectie SZW

Oplossing status:



Type oplossing: Technisch

Type oplossing

- ☐ Technisch en organisatorisch

Beschrijving oplossing

Algemeen

- ☐ Het tasveld beperkt toegankelijk maken voor medewerkers en verkeer zodat men NIET binnen het bereik van voertuigen kan komen. Opstellen van een veiligheidsprocedure voor het betreden van het tasveld.
- ☐ Gebruik van communicatiemiddelen.
- ☐ High visibility kleding in gebieden met interactie tussen mensen en heftrucks.
- ☐ Bij zware regen en koude de organisatie van de werkzaamheden aanpassen: bijvoorbeeld regelmatig korte onderbrekingen houden of taakrotatie met werkzaamheden in een warme omgeving.
- ☐ Klimmen op tassen niet toestaan: gebruik een ladder.

Werken met een hefwerktuig

- ☐ Rijgebied vrij van personenverkeer houden.
- ☐ Vrachtwagenchauffeurs melden zich voordat zij zich op het tasveld begeven.
- ☐ Belading van vrachtwagens op vast aangegeven laadplaatsen.
- ☐ Opstelling van pallets op vaste banen om met de grijper vrij tussen de stapels te komen, zonder gevaar van omstoten.
- ☐ Het zicht van een heftruckchauffeur is beperkt door de hijsboom. Dit visueel zichtbaar maken bij het tasveld waar verkeer komt, zodat het andere verkeer zich hiervan bewust is.
- ☐ Neem het tasveld op in het werkplak-inspectieplan, onder meer visuele inspectie van het tasveld:
 - ☐ status van de pallets
 - ☐ stabiele stapels
 - ☐ status wegdek



Rijpaden ruim en open zicht



Beladingzone breed en voldoende open zicht voor VHT-belading



*Belijning van grenzen opstelgebied.
Rijpaden daardoor vrij*



Specifieke informatie

- ☐ Arbobesluit 3.2, 3.3 en 3.14.
- ☐ Arbo-informatieblad 17 Hijs- en hefmiddelen (niet gratis).
- ☐ Abomafoon heftruck 3.04; hijsbegeleiding 3.18; hijsgereedschap algemeen 3.40.

Datum: 25 september 2009